



Талицкое районное отделение  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

623640, Свердловская область,  
г. Талица, ул. Октябрьская, 24<sup>а</sup>,  
тел/факс. (34371) 2-19-31

АКТ №

Проверки внутреннего противопожарного водопровода  
на соответствие требованиям норм пожарной безопасности и СН и ППБ

Основание для проведения проверки: Нормы противопожарного режима

Цель контроля: Проверка пожарных кранов, соединительных головок, напорных рукавов на водоотдачу

Дата проведения испытания: 17 марта 2020 г.  
Местопроведения МСЧОУ г. Сая № 42 «Ромашка»  
Адрес г. Коммунарский ул. 40 лет Октября 13

Оборудование и материалы:

- гидротестор
- комплект насадок 13, 16, 19, 22 мм (НПБ 177-99);
- головки напорные переходные ГП 70/50, 80/50, 80/70 (ГОСТ 28252-89);

ИСПЫТАНИЯ проводились в присутствии: ответственного

**Методики испытаний.**

1. Пожарные «краны» испытывались в соответствии с требованиями [2], [3], [4].  
В зависимости от функционального назначения здания строительного объема, по таблице 1 справочных данных, определяется необходимое количество струй на пожаротушение, требуемый напор у пожарного крана (ТЖ) Ндогн, нормативный расход воды. На одну струю, и радиус действия компактной части струи  $R^*$  согласно [2], по специальному требованию к объекту.

Согласно проведенных расчетов, для данного объекта требуемое количество водяных струй одновременно подаваемых на пожаротушение (ПК) равно 2, минимальный расход воды на одну струю (Отлив) составляет 2,5 л/с

2. При подаче воды фиксируются показания манометра (Щм), установленного на водомере. При проверке пишется порядковый номер ПК соответствует или не соответствует.

ПК № 1, 2, 3, 4

Соответствуют не соответствуют

то испытания проводятся далее. В противном случае, делается заключение о несоответствии имеющейся системы внутреннего противопожарного водоснабжения требованиям норм.

От требуемого количества ПК прокладываются рукавные линии со стволами. Для исключения пролива воды в помещения стволы выводятся наружу здания. Открываются вентили ПК и определяется величина напора перед стволами.

Определяется радиус компактной части струи  $R^*$  и расход из стволов.

Подрядчик:

Талицкое РО ВДПО



Заказчик:

Организация:





Талицкое районное отделение  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

623640, Свердловская область,  
г. Талица, ул. Октябрьская, 24  
тел/факс. (34371) 2-19-31

АКТ №

Проверки внутреннего ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА  
на соответствие требованиям норм пожарной безопасности и СН и ППБ

Основание для проведения проверки: Нормы противопожарного режима

Цель контроля: Проверка пожарных кранов, соединительных головок, напорных рукавов на водоотдачу

Дата проведения испытания: 24 сентября 2020 г.  
Место проведения: МКОУ Детский сад №42 «Ромашка»  
Адрес: г. Комсомольский ул. 70 лет Октября 13

Оборудование и материалы:

- гидротестор
- комплект насадок 13, 16, 19, 22 мм (НПБ 177-99);
- головки напорные переходные ГП 70/50, 80/50, 80/70 (ГОСТ 28252-89);

Испытания проводились в присутствии: ответственного

Методики испытаний.

1. Пожарные «краны» испытывались в соответствии с требованиями [2], [3], [4].  
В зависимости от функционального назначения здания строительного объема, по таблице 1 справочных данных, определяется необходимое количество струй на пожаротушение, требуемый напор у пожарного крана (ТЖ) и догн, нормативный расход воды. На одну струю, и радиус действия компактной части струи  $R^*$  согласно [2], по специальному требованию к объекту.

Согласно проведенных расчетов, для данного объекта требуется количество водяных струй одновременно подаваемых на пожаротушение (ПК) равно 2, минимальный расход воды на одну струю (Отлив) составляет 2,5 л/с.

2. При подаче воды фиксируются показания манометра (Щ), установленного на водомере. При проверке пишется порядковый номер ПК соответствует или не соответствует.

ПК № 1, 2, 3, 4

Соответствуют / не соответствуют  
то испытания проводятся далее. В противном случае, делается заключение о несоответствии имеющейся системы внутреннего противопожарного водоснабжения требованиям норм.

От требуемого количества ПК прокладываются рукавные линии со стволами. Для исключения пролива воды в помещения стволы выводятся наружу здания. Открываются вентили ПК, и определяется величина напора перед стволами.

Определяется радиус компактной части струи  $R^*$  и расход из стволов.

Подрядчик:

Талицкое РО ВДПО

И.В.И.

Заказчик:

Организация:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. т.(343)346-10-54

E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**  
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1,  
тел. 8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Талица

(место составления)

**«26» октября 2020 г.**

(дата составления)

**«16» час «25» мин**

(время составления)

**Решение  
о продлении сроков исполнения предписания**

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области рассмотрено ходатайство заведующего МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка» Хазовой Л.А. от 26.10.2020 г. № 54, поступившее в ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО 26.10.2020 (вход. №876) о переносе срока исполнения пунктов №3, №4, №6 предписания №125/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.12.2019 г.

По результатам рассмотрения сообщаем Вам, что срок для исполнения выявленных нарушений требований пожарной безопасности (предписание №125/1/1 от 02.12.2019 по устранению нарушений требований пожарной безопасности) был установлен должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из имущественного и финансового положения, организационных и технических условий, влияющих на их устранение. И этот срок был реальным для устранения нарушений требований пожарной безопасности. Тем не менее, МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка» пункты №3, №4, №6 предписания №125/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.12.2019 г по состоянию на 26.10.2020 года не выполнило (срок устранения, согласно предписания 30.10.2020). Документы, подтверждающие принятие исчерпывающих мер учреждением по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в том числе связанных с обеспечением возможности своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем всех людей, находящихся на объекте защиты, их эвакуации до достижения критических значений опасных факторов пожара не представлены.

С учетом вышеизложенного, во исполнение пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение продлить срок для исполнения выявленных нарушений требований пожарной безопасности (пункты №3, №4, №6 предписания №125/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.12.2019 г.). С учетом характера нарушений требований пожарной безопасности установить срок для исполнения – **31.03.2021 года**.

Начальник ОНД и ПР Талицкого ГО,  
Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля) (подпись, заверенная печатью)

Д.В. Зайков

Решение о продлении сроков исполнения предписания получил(а):

Направлено по факсимиле электронной почты

(дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ; для представителя указывается основание представительства (наименование иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя))

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



Монтаж дополнительного резервного источника питания для систем ПС и СОУЭ в помещении МКДОУ "Детский сад № 42 "Ромашка" 12 2020 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 240**  
(локальная смета)

на Монтаж дополнительного резервного источника питания для систем ПС и СОУЭ в помещении МКДОУ "Детский сад № 42 "Ромашка"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №240  
Сметная стоимость монтажных работ 6859 руб.  
Средства на оплату труда 57 руб.  
Сметная трудоемкость 3,99 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019 г

| № пп      | Обоснование                                                       | Наименование                                                                                                                                | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |              |       | Общая стоимость, руб. |         |        |     |     |    | Т/з осн. раб. Всего | Т/з осн. раб. на ед. | Общая масса оборудования, т |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|--------------|-------|-----------------------|---------|--------|-----|-----|----|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|           |                                                                   |                                                                                                                                             |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Оборудование | Всего | В том числе           |         |        |     |     |    |                     |                      |                             |
|           |                                                                   |                                                                                                                                             |          |      |                         | Осн. З/п    | Эк. Маш | З/пМех |              |       | Осн. З/п              | Эк. Маш | З/пМех |     |     |    |                     |                      |                             |
| 1         | 2                                                                 | 3                                                                                                                                           | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10           | 11    | 12                    | 13      | 14     | 15  | 16  | 17 |                     |                      |                             |
| Раздел 1. |                                                                   |                                                                                                                                             |          |      |                         |             |         |        |              |       |                       |         |        |     |     |    |                     |                      |                             |
| 1         | ТЕРм10-08<br>003-03<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля<br>НР (27 руб.) 80% (0,7*0,94) от ФОТ (52 руб.)<br>СП (28 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (52 руб.) | 1 шт.    | 1    | 59,97                   | 51,77       | 0,37    |        |              | 60    | 52                    |         |        | 3,6 | 3,6 |    |                     |                      |                             |

СОГЛАСОВАНО:

Прессованная смета

Итого ВДП

Технический

18 " 11 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ: "Детский сад №42 "Ромашка" п. Комсомольский, Талицкий район, Свердловская область

18 " 11 2020 г.

Ремонт дверей с заменой на противопожарные дверные блоки в здании МКДОУ "Детский сад №42 "Ромашка", п. Комсомольский, Талицкий район, Свердловская область

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 246

(локальная смета)

на Ремонт дверей с заменой на противопожарные дверные блоки в здании МКДОУ "Детский сад №42 "Ромашка", п. Комсомольский, Талицкий район, Свердловская область

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №246

Сметная стоимость строительных работ 107493 руб.

Средства на оплату труда 401 руб.

Сметная трудоемкость 29,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018

| № пп      | Обоснование                                              | Наименование                                                                                                                                                    | Ед. изм.       | Кол.         | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |              |             |        |        |       | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|--------------|-------------|--------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------------|
|           |                                                          |                                                                                                                                                                 |                |              | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | Оборудование | В том числе |        |        |       |                      |                     |                          |
|           |                                                          |                                                                                                                                                                 |                |              |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       |              | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |       |                      |                     |                          |
| 1         | 2                                                        | 3                                                                                                                                                               | 4              | 5            | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11           | 12          | 13     | 14     | 15    | 16                   | 17                  |                          |
| Раздел 1. |                                                          |                                                                                                                                                                 |                |              |                         |             |        |        |                       |              |             |        |        |       |                      |                     |                          |
| 1         | ТЕРр56-9-1<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (45 руб.) 82% (0,7*0,94) от ФОТ (83 руб.) СП (46 руб.) 62% (0,9 от ФОТ (83 руб.) | 100<br>коробок | 0.04         | 2614.19                 | 2024.3      | 589.89 | 56.25  |                       | 105          | 81          | 24     | 2      | 179.3 | 7.17                 |                     |                          |
| Н         | 1. 509-9900                                              | Строительный мусор                                                                                                                                              | т              | 10,5<br>0.42 |                         |             |        |        |                       |              |             |        |        |       |                      |                     |                          |

МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка»  
ИНН/КПП 6654008538/663401001  
ул.70 лет Октября 13, Комсомольский п.  
Талицкий р-н, Свердловская обл.  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001  
р/с. 40204810500000126254  
л/с 03906000950  
исх105 от 10 декабря 2019г.

Начальнику Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа И.Б.Плотниковой

заведующего МКДОУ « Детский  
сад №42 «Ромашка» Хазовой Л.А.

Уважаемая Ирина Борисовна!

На основании полученного 06.12.2019г. искового заявления от  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,


**ПРОШУ:**

1. Для выполнения предписания об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований, а именно:
  - оборудовать пищеблок необходимым оборудованием,
  - провести ремонт кровли здания

Выделить ЛБО, согласно проекта бюджета на 2020 год, в сумме  
2232 826 (два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот  
двадцать шесть рублей) 00 копеек в т.ч.  
на ремонт пищеблока -218967 руб.(смета от 15.01.2019г.  
на ремонт кровли – 2013859 руб. (смета от 24.05.2014 г.).

2. На основании Предписания №125/1 от 02.12.2019г. ГУ МЧС России  
по Свердловской области, для выполнения нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности (обеспечить электроснабжение  
насосных установок, обеспечивающих подачу воды на нужды  
внутреннего пожаротушения от двух независимых источников  
электропитания) дополнительно включить в бюджетную смету ЛБО для  
приобретения генератора в сумме 15850(пятнадцать тысяч восемьсот  
пятьдесят) рублей 00 копеек (счёт и коммерческое предложение  
прилагается).
3. Для установки противопожарных дверей необходимо дополнительно  
119385 руб. (смета прилагается).

Заведующий МКДОУ  
«Детский сад №42 «Ромашка»



МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка»  
ИНН/КПП 6654008538/663401001  
ул.70 лет Октября 13, Комсомольский п.  
Талицкий р-н, Свердловская обл.  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001  
р/с. 40204810500000126254  
л/с 03906000950  
исх.06 от 03 февраля 2020г.

Управление образования  
Талицкого городского округа  
225  
03 февраля 20  
Начальнику Управления образования  
Администрации Талицкого  
городского округа  
И.Б. Плотниковой

заведующего МКДОУ « Детский  
сад №42 «Ромашка» Хазовой Л.А.

Уважаемая Ирина Борисовна!

На основании Предписания №125/1 от 02.12.2019г. отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Установить противопожарные двери в складских помещениях и между помещений объектов культуры и детского сада (сумма по смете 107381 руб.)
2. Обеспечить электроснабжение насосных установок от двух независимых источников электропитания. Для устранения данного нарушения необходимо приобрести генератор ( цена генератора по счёту от 10.12.2019г. 15850 руб.)
3. Оборудовать автоматическую систему пожарной сигнализации резервными источниками питания (цена по смете 10891 руб.). Для устранения вышеуказанных нарушений необходима сумма в размере 134122руб.

Срок устранения нарушений до 03.08.2020г.

На основании Предписания № 66-14-12/11-10-2020 от 16.01.2020г. об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований необходимо:

1. Провести ремонт кровли.
2. Оборудовать пищеблок необходимым технологическим и моечным оборудованием.
3. Оборудовать туалетную комнату умывальными раковинами.

Смета на ремонт кровли от 2014 г. в сумме 2013859руб., смета на ремонт пищеблока от 2019г. в сумме 218967 руб.

Срок устранения нарушений до 01.12.2020г.

На основании вышеизложенного для устранения нарушений прошу:  
Выделить дополнительно ЛБО и объёмы финансирования в сумме:

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности 134122 рубля.

Для устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований 2232826 рублей.

Ранее, 10 декабря 2019 г., мною было направлено письмо за № 105 о дополнительном планировании ЛБО в бюджетной смете на 2020 год.

Заведующий МКДОУ  
«Детский сад №42 «Ромашка»



Хазова Л.А.

МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка»  
ИНН/КПП 6654008538/663401001  
ул.70 лет Октября 13, Комсомольский п.  
Талицкий р-н, Свердловская обл.  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001  
р/с. 40204810500000126254  
л/с 03906000950  
исх. 31 от 12 марта 2020г.

Начальнику Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа И.Б.Плотниковой

заведующего МКДОУ « Детский  
сад №42 «Ромашка» Хазовой Л.А.

Уважаемая Ирина Борисовна!

На основании Решения Талицкого районного суда Свердловской области от 02.03.2020г. по делу №2-154/2020 об исполнении требования санитарного законодательства в срок до 01.08.2020г.

прошу:

1. Выделить дополнительно ЛБО и объёмы финансирования:
    - для проведения ремонта на пищеблоке и приобретения необходимого оборудования в сумме 218967 рублей (смета от 15.01.2019г. прилагается).
    - для ремонта кровли в сумме 2013859 рублей (смета от 24.05.2014г. прилагается).
  2. На основании Предписания №125/1/1от 02.12.2019г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности прошу также дополнительно выделить ЛБО и объёмы финансирования для:
    - замены дверей на противопожарные дверные блоки в сумме 107493 рубля (смета прилагается);
    - монтажа дополнительного резервного источника питания для систем ПС и СОУЭ в сумме 10891 рубль (смета прилагается).
- Срок выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 03.08.2020г.

Заведующий МКДОУ  
«Детский сад №42 «Ромашка»



Хазова Л.А.



МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка»  
ИНН/КПП 6654008538/663401001  
ул.70 лет Октября 13, Комсомольский п.  
Талицкий р-н, Свердловская обл.  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001  
р/с. 40204810500000126254  
л/с 03906000950  
исх. 51 от 08 июня 2020г.

Начальнику Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа И.Б.Плотниковой

заведующего МКДОУ « Детский  
сад №42 «Ромашка» Хазовой Л.А.

Уважаемая Ирина Борисовна!


На основании Решения Талицкого районного суда Свердловской области от 02.03.2020г. по делу №2-154/2020 об исполнении требования санитарного законодательства в срок **до 01.08.2020г.**

прошу:

1. Выделить дополнительно ЛБО и объёмы финансирования:
  - для проведения ремонта на пищеблоке и приобретения необходимого оборудования в сумме 218967 рублей (смета от 15.01.2019г. прилагается).
  - для ремонта кровли в сумме 2013859 рублей (смета от 24.05.2014г. прилагается).

2. На основании Предписания №125/1/1от 02.12.2019г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности прошу также дополнительно выделить ЛБО и объёмы финансирования для:
  - замены дверей на противопожарные дверные блоки в сумме 107493 рубля (смета прилагается);
  - монтажа дополнительного резервного источника питания для систем ПС и СОУЭ в сумме 10891 рубль (смета прилагается).
  - для приобретения бензогенератора ( для обеспечения электроснабжения насосных установок от двух независимых источников электропитания) в сумме 15850,00 рублей.

**Срок выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 03.08.2020г.**



Заведующий МКДОУ  
«Детский сад №42 «Ромашка»



Хазова Л.А.

МКДОУ «Детский сад №42 «Ромашка»  
ИНН/КПП 6654008538/663401001  
ул. 70 лет Октября 13, Комсомольский п.  
Талицкий р-н, Свердловская обл.  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001  
р/с. 40204810500000126254  
л/с 03906000950  
исх. 71 от 25 сентября 2020г.

Начальнику Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа И.Б.Плотниковой

заведующего МКДОУ «Детский  
сад №42 «Ромашка» Хазовой Л.А.

*Плотников И.Б.*  
*исх. от 25.09.2020*  
*Хазова Л.А.*  
Уважаемая Ирина Борисовна!

На основании Решения Талицкого районного суда Свердловской области от 02.03.2020г. по делу №2-154/2020 об исполнении требования санитарного законодательства в срок **до 01.08.2020г.**, предписания №66-14-12/11-10-2020 от 16.01.2020г. об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований в срок **до 01.12.2020г.** прошу:

1. Выделить дополнительно ЛБО и объёмы финансирования:
  - для проведения ремонта на пищеблоке и приобретения необходимого оборудования в сумме 218967 рублей (смета от 15.01.2019г. ).
  - для ремонта кровли в сумме 2013859 рублей (смета от 24.05.2014г. ).

2. На основании Предписания №125/1/1от 02.12.2019г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности прошу также дополнительно выделить ЛБО и объёмы финансирования для:

- замены дверей на противопожарные дверные блоки в сумме 107493 рубля (смета прилагается);
- монтажа дополнительного резервного источника питания для систем ПС и СОУЭ в сумме 10891 рубль (смета прилагается).
- для приобретения бензогенератора ( для обеспечения электроснабжения насосных установок от двух независимых источников электропитания) в сумме 15850,00 рублей.

**Срок выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 01.11.2020г.**

Заведующий МКДОУ  
«Детский сад №42 «Ромашка»

*Хазова Л.А.*  
Хазова Л.А.

Управление образования Администрации  
Талицкого городского округа  
лх. № 2509-5